



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Балахтонская СОШ»

А.С. Лобос

«10» апреля 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

С. Балахтон

10 апреля 2018 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта **662043, с. Балахтон ул. Советская, 82«а», Козульского района Красноярского края,**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание одноэтажное, 1800 кв.м**

- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2500 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1971,**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **ежегодный текущий.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Балахтонская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Балахтонская СОШ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **с. Балахтон ул. Советская, 82«а», Козульского района Красноярского края,**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

дети, находящиеся в отдаленных от школы населенных пунктах: деревнях Красный Яр, Ничково, Глушково в количестве 19 человек, согласно приказа по школе доставляются школьными автобусами марки ПАЗ 32053-70 ежедневно,

остальные учащиеся, проживающие на территории села Балахтон доставка осуществляется самостоятельно,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Да
2	Вход (входы) в здание	Да
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Да
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Да
5	Санитарно-гигиенические помещения	Да
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Да
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Да

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общее состояние школы удовлетворительное

Руководитель
рабочей группы директор школы А.С. Лобос
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Методист по ВР Ю.А. Хмара
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий хозяйством В.Н. Железовский
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	Поверхность пути: У бетонных плит ровная укладка, но толщина швов между плитами – 0,01 до 0,075м	ДП-В	Ремонт покрытия	
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	Есть	3	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	4	Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -обозначены знаками (международными);	ДП-В		ТР

Приложение 2
к Акту обследования, к паспорту доступности от «10» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	нет		Замечаний не выявлено	не	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	Замечаний не выявлено	не	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	Замечаний выявлено	не	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	6	Замечаний выявлено	не	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	5	Замечаний выявлено	не	ДП-В		

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,	есть	8	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	9	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	Замечаний не выявлено	ДП-В		

**I Результаты обследования:
4. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	Нет специальных для инвалидов унитазов	ДЧ-В	Установить унитазы	Реконструкция здания
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	14	нет			

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Балахтонская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	17	Нет световой сигнализации	ДЧ-В	Установить световую сигнализацию	Реконструкция здания
6.2	Акустические средства	есть	16	Замечаний не выявлено	ДЧ-В		
6.3	Тактильные средства	нет				Установить тактильные средства	Реконструкция здания